

浴室・脱衣場改修工事【長野市 Y様邸】


Y様邸の浴室・脱衣場の改修工事をさせていただきました。

ご使用されていた浴室にて、床・壁面タイルにヒビ割れが確認され、その部分から水漏れが発生したため、ユニットバスへの改修をいたしました。

同時に、脱衣場の改修も行い、内装・洗面化粧台を新しくしました。

どちらも白を基調とし、改修前よりも明るい空間へと仕上がりました。

【浴室・改修前】



改修前の浴室内の様子です。

寸法を計測し、浴室内のカラー決めなどを施主様と行い、工事を進めていきます。




【浴室・改修後】



改修後の浴室の様子です。
全体を白でまとめることにより、広く・明るい空間へと仕上がりました。
窓・サッシは、改修前のものをそのまま利用しています。

【脱衣場・改修前】



改修前の脱衣場の様子です。

洗面化粧台の入替と内装を新しくしていきます。

浴室同様、寸法の計測やカラー決め、水栓の位置等を施主様と確認し、改修工事を進めていきます。

【脱衣場・改修後】

改修後の脱衣場の様子です。

大きさは変えずに、ホワイトの洗面化粧台を新しく入れました。

三面鏡になり、鏡の中に物を収納することができるため、スッキリとご使用いただけます。

内装も新しくなったことで、明るい空間へと仕上がりました。

